

【事故を受けての今後の取り組み】

平素より、弊社の路面電車ならびにバスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

9月15日午後8時30分頃、岡山市北区表町の県道交差点において、弊社の路線バスと路面電車が衝突する事故を受け、弊社では以下の取り組みを事故防止のため徹底して実施して参ります。

また取り組みの内容については、ドライブレコーダーの映像等から事故原因を特定し、再発防止に向け、検討を重ねた内容ではございますが、監督官庁や警察からのご指導、専門機関からのご提言、他社の事例を参考にするなど、適宜、見直しを図って参ります。

より安心して安全な公共交通サービスを皆様にご提供できるよう対策の徹底を行って参りたいと考えております。

【路線バスでの対策】

- ・指定交差点で軌道敷進入前の一旦停止および安全確認
- ・交差点での手順再徹底（左折時一旦停止、安全確認、適切な進行ルートの順守）

【路面電車での対策】

- ・交差点で路面電車同士が離合する際のメロディーホーンの活用および減速
- ・他都市事例を参考に軌道敷内交差点での安全確保ができるよう道路ペイントの見直し等について関係各所との調整

令和7年9月29日
岡山電気軌道株式会社
代表取締役 大上 真司